


武蔵ヶ丘キャンパス【立入禁止区域】

(平成28年5月10日現在)



【立入禁止区域】

- ①管理棟周囲 (タイル剥落)
- ②短大部1号館東側 (タイル剥落)
- ③短大部2号館東側 (タイル剥落)
- ④短大部ロッカーおよび周囲

【立入禁止区域】

- ⑤体育館および周囲
- ⑥大学3号館周囲 (タイル剥落)
- ⑦如蘭学寮渡り廊下(モルタル剥落)
- ⑧如蘭学寮食堂 (内装の損傷)
- ⑨こども園遊技場 (天井のゆがみ)