


# 九品寺キャンパス【立入禁止区域】

(平成28年5月10日現在)



## 【立入禁止区域】

- ①大学2号館周囲(タイル剥落)
- ②大学1号館南側(タイル剥落)
- ③学園管理棟北側(タイル剥落)
- ④学園管理棟西側(タイル剥落)
- ⑤学園管理棟東側階段  
(モルタル壁剥落)

## 【立入禁止区域】

- ⑥渡り廊下接続部の階下
- ⑦渡り廊下接続部の階下
- ⑧中高2号館西側(タイル剥落)
- ⑨中高2号館東側(タイル剥落)
- ⑩弓道場南側(隣家瓦崩落)